

HAGMANS UTBYTESGUIDE FÖR SPISKÅPOR

Värmeåtervinningsaggregat

Aggregat	ACC	ACF	RDKA	RDKB, C	RDKE, F	RDKG, g1*	RDKG, g2*	RDKR/RDKS	RDAA
Befintlig spiskåpa	BHE	BHG	CPAD	CPAK, L, M, N	CPAJ	CPCC	CPDK	CPDJ	CPAS, T
Ersättningskåpa	Finns inte	CPDD	Finns inte	CPDL	CPDL	CPDC	Finns inte	CPDJ, CPTJ	CPDG, CPTG

Frånluftsfläktar

Fläkt/system	BAF	JBDA	JBDB	JBDC	JBDD, g1*	JBDD, g2*	JBFF	JBFG	Centrala system
Befintlig spiskåpa	BHG	CPAS, T	CPAP, R	CPAU, V	CPCB	CPDG	CPAS, T, Y	CPDG	Alla
Ersättningskåpa	CPDD	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	Finns inte	CPDG, CPTG	CPDG, CPTG + JBDA-99-031	CPDG, CPTG	CPDA

REKOMMENDERAT SYSTEMBYTE

Ett komplett systembyte är i många fall det bästa och mest långsiktiga alternativet.

KRYDDHYLLEFLÄKTAR

JBDH tillsammans med **CPDG** eller **CPTG**
Gäller inte JBFF, JBFG eller centrala system.

KRYDDHYLLEAGGREGAT

RDKS tillsammans med **CPDJ** eller **CPTJ**

MODELLFÖRKLARINGAR

RDKG, g1* = RDKG-a-b-c-d-1

RDKG, g2* = RDKG-a-b-c-d-2

JBDD, g1* = JBDD-aa

JBDD, g2* = JBDD-aa-b-c